

Commune : **OREE D'ANJOU**Rivière : **La Loire**


Le Pommier, hangar, plaque ciment

Commentaires : Dans le hameau du Pommier, à côté d'une porte de hangar. La plaque en ciment a été refaite entre 1992 et 2004

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_131**Date de mise à jour :** 10/10/2019**Auteur :** SPC LCI

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.33124980 / Y: 47.30617260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 372913 / Y: 6698512**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3312498 / Y: 47.3061726**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche**1 décembre 1910**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **10.47 m**Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_131_2688**Auteur :** SPC LCI**Date de mise à jour :**

02/04/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ENQUÊTE ATLAS ZONES INONDABLES -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DIREN Centre

NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR LE SPC MLA - 02/04/2025

Méthode : GPS**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 10.470 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 10.47 m