

Commune : **JAS**Rivière : **La Loire****Pont D111e**

Commentaires : Ce site se trouve en contrebas de la route D111E, à l'entrée d'un champ, en amont du pont en rive gauche. Plus précisément, le site est un arbre, en 2023, cet arbre a disparu.

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Loire-Allier-Cher-Indre**Code** : LCI_S_2719**Date de mise à jour** : 24/01/2024**Auteur** : SPC LCI

Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 4.31340790 / Y: 45.75248200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 802101 / Y: 6517836.03**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 4.3134079 / Y: 45.752482**Code Hydro**: K0714000**Rive de référence**: Gauche**1er novembre 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **450.217 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Ce repère de crue est une marque de peinture bleue sur un arbre, en amont du pont en rive gauche. Cette trace a disparu en 2023, ainsi que l'arbre.

GÉNÉRAL**Code** : LCI_R_2719_4573**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC LCI

24/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : LAISSES DE LA CRUE DE 11/2008 DANS LE DÉP. DE LA LOIRE - DDT42 - 2009 -**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : DDT 42**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : Bureau d'études**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Description référence du repère** : marque de crue**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 450.217 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 450.217 m

Vue du repère en 2009 (source : Sarl GEOA)