

Commune : **BESSAY-SUR-ALLIER** | Rivière : **L' Allier**

 **Les Petits Débris**

Commentaires : Montant nord du portail métallique rouillé de sortie de la ferme, du côté ouest (pour aller vers l'Allier)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : LCI_S_3032 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.34837620 / Y: 46.45264530
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 726740 / Y: 6594800
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3483762 / Y: 46.4526453
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Droite

 **Décembre 2003** Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris dans grillage - 57 cm au dessus de la barre inférieure de la porte nord du portail

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_3032_4847 **Date de mise à jour :** 09/01/2023
Auteur : SPC LCI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SIG ATLAS DES ZONES INONDABLES - DIREN AUVERGNE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Auvergne

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : CETE Lyon
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)