

Commune : **LACAVE****Pont de Lacave**Rivière : **Le Salat****2**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_3085**Date de mise à jour :** 09/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.99483000 / Y: 43.04000000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 536480.94 / Y: 6217707.62**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.99483 / Y: 43.04**Code Hydro:** 00--0250**Rive de référence:** Droite**7 Novembre 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Surverse sur la digue du canal de fuite - la digue a été endommagée au pied du pont de Lacave - commentaires photo : Vue depuis le pont de Lacave vers l'amont - Vue depuis le pont de Lacave vers l'amont**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_7549**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

08/02/2021



Photo du recensement d'origine, auteur photo : AGERIN sarl

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU SALAT DU 7 NOVEMBRE 2011 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **LACAVE****Pont de Lacave**Rivière : **Le Salat****2**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_3085**Date de mise à jour :** 09/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.99483000 / Y: 43.04000000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 536480.94 / Y: 6217707.62**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.99483 / Y: 43.04**Code Hydro:** 00--0250**Rive de référence:** Droite**7 Novembre 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Débordement en rive droite à l'amont du pont de Lacave à proximité de l'usine électrique - commentaires photo : Vue depuis le remblai routier vers l'amont - Vue depuis le pont vers l'amont**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_7550**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

08/02/2021



Photo du recensement d'origine, auteur photo : AGERIN sarl

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU SALAT DU 7 NOVEMBRE 2011 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)