

Commune : **LAVAL-ROQUECEZIERE**Rivière : **Le Rance****Saint-Maurice le Moulin****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_7423

Date de mise à jour : 13/11/2017

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.62935000 / Y: 43.84860000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 670192.72 / Y: 6305579.96

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.62935 / Y: 43.8486

Code Hydro: O37-0400

Rive de référence: Gauche

**23 septembre 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : A l'intérieur du moulin - la crue de 1999 a laissé une trace d'humidité homogène sur la mur (flèches pleines). A 0 - 48m au-dessus d'elle - on distingue moins nettement une deuxième trace (flèches creuses). Selon l'occupant du moulin - elle correspond au niveau atteint par la crue du 23/09/1994. Photographie prise le 22/10/1999.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201712223753

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

25/05/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Mauvais

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non



Photo Klaus Maronna

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU DOURDOU ET DU RANCE-
RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

Commune : **LAVAL-ROQUECEZIERE**Rivière : **Le Rance****Saint-Maurice le Moulin****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_7423**Date de mise à jour :** 13/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.62935000 / Y: 43.84860000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 670192.72 / Y: 6305579.96**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.62935 / Y: 43.8486**Code Hydro:** O37-0400**Rive de référence:** Gauche**18 Octobre 1999**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : A l'intérieur du moulin - la crue de 1999 a laissé une trace d'humidité homogène sur la mur (flèches pleines). A 0 - 48m au-dessus d'elle - on distingue moins nettement une deuxième trace (flèches creuses). Selon l'occupant du moulin - elle correspond au niveau atteint par la crue du 23/09/1994. Photographie prise le 22/10/1999.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_4577**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

20/07/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU DOURDOU ET DU RANCE-RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA