

Commune : **BELMONT-SUR-RANCE**Rivière : **Le Rance****Au moulin neuf- 3 km en aval de Belmont.****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_7477**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.72150000 / Y: 43.82570000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 677594.31 / Y: 6303004.79**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.7215 / Y: 43.8257**Code Hydro:** O37-0400**Rive de référence:** Gauche**18 octobre 1999**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Vue sur un bâtiment situé du pont du Moulin Neuf. La crue a laissé une trace d'humidité relativement homogène sur le bâtiment (pointillés). Au niveau du jambage gauche de la porte elle est à 1 - 80m au-dessus du sol. Photographie prise le 22/10/1999.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_4575**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

20/07/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU DOURDOU ET DU RANCE-RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.800 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA