

Commune : **SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC**Rivière : **La Gélise****moulin à Canazin****3**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_357**Date de mise à jour :** 06/10/2017**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.16010700 / Y: 44.03780000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 472423.12 / Y: 6330625.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.160107 / Y: 44.0378**Code Hydro:** O6--0330**Rive de référence:** Droite**24 Janvier 2009**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : commentaires photo : Sur la porte du moulin- la crue a laissé une trace nette. Elle est à 0.31m au dessus de l'encadrement métallique de la serrure. Le moulin porte deux repères de crues sans date et la trace de 2009 est à 0.28m en dessous du repère le plus bas.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_6312**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

17/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025**Type de repérage :** Autre**Organisme :** SPC Garonne - Tarn - Lot**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA