

Commune : **NAY****zone verte en amont du pont**Rivière : **Le Gave de Pau****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GTL_S_62**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.25977700 / Y: 43.17810000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 434849.96 / Y: 6236459.33**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.259777 / Y: 43.1781**Code Hydro:** Q---0100**Rive de référence:** Droite**20 Octobre 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** commentaires photo : Zoom sur la laisse.,A 200m en amont du pont- la crue a déposé une laisse à quelques mètres de la rive.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_7621**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

17/02/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

SOURCE DE REPÉRAGE : - -**Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)