

Commune : **PAVIE**Rivière : **Le Cédon****Chambre des Métiers****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_1713**Date de mise à jour :** 10/10/2017**Auteur :** SPC GTL

Vue depuis la D 929 vers l'amont et sur l'École des Métiers. Dans le grillage la crue a déposé des débris à une trentaine de centimètres du sol.

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.59563700 / Y: 43.60540000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 505849.99 / Y: 6281439.07**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.595637 / Y: 43.6054**Code Hydro:** 06230620**Rive de référence:** Gauche**31 Mai 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Vue depuis la D 929 vers l'amont et sur l'École des Métiers. Dans le grillage la crue a déposé des débris à une trentaine de centimètres du sol.

**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_8392**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/02/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC\_GTL - 07/05/2025****Type de repérage :** Autre**Organisme :** SPC Garonne - Tarn - Lot**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Vue depuis la D 929 vers l'amont et sur l'École des Métiers. Dans le grillage la crue a déposé des débris à une trentaine de centimètres du sol.