



Commune : SAINT-LEU-D'ESSERENT

## Site de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent

2 Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Oise-Aisne

Code : SPCOA-42

Date de mise à jour : 23/06/2021

Auteur : SPC OA



site de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.45180745 / Y: 49.24437390

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 660076.78 / Y: 6905105.27

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4518075 / Y: 49.2443739



## 29 Décembre 1993

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère :

Commentaires : Echelle amont de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent

### GÉNÉRAL

Code : SPCOA-42-1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC OA

09/07/2021

### MARQUE

Texte : graduation

Visibilité : Oui

Pérennité : Longue

État du repère : Bon



Echelle amont de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent



Commune : SAINT-LEU-D'ESSERENT

## Site de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent

2 Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Oise-Aisne

Code : SPCOA-42

Date de mise à jour : 23/06/2021

Auteur : SPC OA



site de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.45180745 / Y: 49.24437390

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 660076.78 / Y: 6905105.27

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4518075 / Y: 49.2443739



## Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère :

Commentaires : Echelle aval de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent

### GÉNÉRAL

Code : SPCOA-42.2

Date de mise à jour :

Auteur : SPC OA

24/07/2025

### MARQUE

Texte : graduation

Visibilité : Oui

Pérennité : Longue

État du repère : Bon



Echelle aval de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent