



Commune : MONTFORT-SUR-ARGENS

Pont D22

Rivière : L' Argens

Commentaires : Pont D22

1

Repère(s) sur le site



GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Méditerranée Est**Code** : VAR2014SA_S_ARG137**Date de mise à jour** : 22/02/2017**Auteur** : Cerema Méditerranée

Photo du site - Auteur : SAFEGER

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 6.11405290 / Y: 43.46715280**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 952036.28 / Y: 6268087.88**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.1140529 / Y: 43.4671528**Code Hydro**: Y5--0200**Rive de référence**: Non renseigné**19 Janvier 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code** : VAR2014SA_R_ARG137_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : Cerema Méditerranée

02/10/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : SAFEGER