

Commune : **CABASSE** | Rivière : **L' Issole**

## Route de Carcès/Combecave #2

**Commentaires :** Pillier en pierre droit de la barrière en bois

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est  
**Code :** VAR2014SA\_S\_ISS143 **Date de mise à jour :** 22/02/2017  
**Auteur :** Cerema Méditerranée




Photo du site - Auteur : SAFEGE

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.22359310 / Y: 43.44362360  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 961003.83 / Y: 6265830.53  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.2235931 / Y: 43.4436236  
**Code Hydro:** Y5100600 **Rive de référence:** Non renseigné

**19 Janvier 2014**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** VAR2014SA\_R\_ISS143\_1 **Date de mise à jour :** 02/10/2018  
**Auteur :** Cerema Méditerranée

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Photo PHE - Auteur : SAFEGE

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** SAFEGE