



Commune : **MEILHAUD**Rivière : **La Couze Pavin****Maison #5****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** SPC\_AL\_S\_0380**Date de mise à jour :** 14/06/2017**Auteur :** SPC Allier**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.16237000 / Y: 45.54790800**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 712669.52 / Y: 6494281.6**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.16237 / Y: 45.547908**Code Hydro:** K2654000**Rive de référence:** Droite**Janvier 1983**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Il y avait 15cm d'eau dans le garage. La digue en rive droite de la Couze Pavin n'existait pas encore.**GÉNÉRAL****Code :** SPC\_AL\_R\_0380\_539**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC Allier

24/04/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL AUVERGNE -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** SPC Allier**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Commentaires sur le nivellement :** approximatif**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.150 m

Commune : **MEILHAUD**Rivière : **La Couze Pavin****Maison #5****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** SPC\_AL\_S\_0380**Date de mise à jour :** 14/06/2017**Auteur :** SPC Allier**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.16237000 / Y: 45.54790800**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 712669.52 / Y: 6494281.6**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.16237 / Y: 45.547908**Code Hydro:** K2654000**Rive de référence:** Droite**1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Il y avait 15cm d'eau dans le garage. La digue en rive droite de la Couze Pavin n'existait pas encore.**GÉNÉRAL****Code :** SPC\_AL\_R\_0380\_540**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC Allier

19/02/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL AUVERGNE -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** SPC Allier**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Commentaires sur le nivellement :** approximatif**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.150 m