	Commune : <b>SAINT-MARTIN-LYS</b>	Rivière : <b>L' Aude</b>
<b>RD 117 - PR 9+300</b>		
<b>Commentaires :</b> RD 117 / RD 107		<b>1</b> Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---


**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** DDTM11\_S\_646      **Date de mise à jour :** 08/09/2017  
**Auteur :** DDTM 11



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.22779762 / Y: 42.81536620  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 636777.84 / Y: 6190961.38  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.2277976 / Y: 42.8153662  
**Code Hydro:** Y1--0200      **Rive de référence:** Non renseigné

	<b>13 septembre 1963</b>	Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b> Nature du repère : <b>Non renseigné</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

**Commentaires :** Rocher. non trouvé - rocher situé sous la baraque de pompage accès dangereux et risqué. Date d'enquete : 24/10/2001

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** DDTM11\_R\_646\_1      **Date de mise à jour :** 19/02/2018  
**Auteur :** DDTM 11



**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

---

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDTM 11