

Commune : **COUSTAUSSA** | Rivière : **La Sals**


**RD 613 PR 74+450 - scierie**

**Commentaires :** Le Pla du Moulin

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** DDTM11\_S\_806 **Date de mise à jour :** 08/09/2017  
**Auteur :** DDTM 11



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.27393450 / Y: 42.93820710  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 640680.68 / Y: 6204585.37  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.2739345 / Y: 42.9382071  
**Code Hydro:** Y1130500 **Rive de référence:** Droite

**17 octobre 1940**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Moulin Planas - rive droite. rénovation du mur - repère non trouvé . Date d'enquete : 14/03/2002

**GÉNÉRAL**

**Code :** DDTM11\_R\_806\_1 **Date de mise à jour :** 24/04/2018  
**Auteur :** DDTM 11



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDTM 11