



Commune : **MERIAL**

Rivière : **Le Rebenty**

## Pont de la RD 107 - PR 8,520

**1**

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest

**Code :** DDTM11\_S\_922

**Date de mise à jour :** 08/09/2017

**Auteur :** DDTM 11



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.96516551 / Y: 42.77603650

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 615219.24 / Y: 6186833.85

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9651655 / Y: 42.7760365

**Code Hydro:** Y1100500

**Rive de référence:** Non renseigné



**17 Octobre 1940**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Mur de soutènement. repère non trouvé. Date d'enquete : 26/10/2001

### GÉNÉRAL

**Code :** DDTM11\_R\_922\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** DDTM 11

19/02/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme :** DDTM 11