




Commune : BELFORT-SUR-REBENTY

RD 222 - PR 0,225

1

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11\_S\_961**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.06288276 / Y: 42.83883060**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 623307.39 / Y: 6193716.79**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0628828 / Y: 42.8388306**17 Septembre 1963**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Pont. repère non trouvé - la Rabasse affluent du Rébenty . Date d'enquête : 06/11/2001**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11\_R\_961\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

24/04/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11

Vue du repère