

Commune : **MERIAL****Pont de la RD 107 - PR 8,200**


Commentaires : Pont de fer

Rivière : **Le Rebenty****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_965

Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.96450202 / Y: 42.77521020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 615163.68 / Y: 6186742.67

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.964502 / Y: 42.7752102

Code Hydro: Y1100500

Rive de référence: Non renseigné

**13 Septembre 1963**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Culée gauche. repère non trouvé - pont dégradé. Date d'enquête : 26/10/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_965_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

13/09/2017

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Disparu

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDTM 11