


Commune : **MERIAL** | Rivière : **Le Rebenty**

Pont de la RD 107 - PR 8,200

Commentaires : Pont de fer **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : DDTM11_S_965 Date de mise à jour : 08/09/2017
 Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.96450202 / Y: 42.77521020
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 615163.68 / Y: 6186742.67
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.964502 / Y: 42.7752102
 Code Hydro: Y1100500 Rive de référence: Non renseigné


13 septembre 1963

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Culée gauche. repère non trouvé - pont dégradé. Date d'enquete : 26/10/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_965_1 Date de mise à jour : 13/09/2017
 Auteur : DDTM 11



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Disparu
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDTM 11