

Commune : **PEZENS**Rivière : **La Rougeanne****286 Les Molieres****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_1763**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.23053595 / Y: 43.26036040**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 637484.17 / Y: 6240435.14**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.230536 / Y: 43.2603604**Code Hydro :** Y1350520**Rive de référence :** Non renseigné**30 Mars 1930**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Hangar de la ferme du pont d'Alzau. Marque à la peinture en partie effacée sur le pilier droit de la porte du hangar.. Date d'enquete : 01/01/2005**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11_R_1763_2**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.150 m

Vue du repère

Commune : **PEZENS**Rivière : **La Rougeanne****286 Les Molieres****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_1763**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.23053595 / Y: 43.26036040**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 637484.17 / Y: 6240435.14**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.230536 / Y: 43.2603604**Code Hydro:** Y1350520**Rive de référence:** Non renseigné**14 Novembre 1999**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Hangar de la ferme du pont d'Alzau. "l'eau est arrivée au niveau du bandeau de la porte". Date d'enquête : 01/01/2005**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11_R_1763_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

28/04/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.400 m

Vue du repère