
Commune : **SAINT-MARTIN-LYS**
Rivière : **L' Aude**


RD 117 - PR 9+300

Commentaires : RD 117 / RD 107

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_646 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22779762 / Y: 42.81536620
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 636777.84 / Y: 6190961.38
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2277976 / Y: 42.8153662
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Non renseigné


13 septembre 1963

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**
Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Rocher. non trouvé - rocher situé sous la baraque de pompage accès dangereux et risqué. Date d'enquete : 24/10/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_646_1 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : DDTM 11



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDTM 11