



Commune : SAINT-MARTIN-LYS


RD 117 - PR 9+300

Rivière : L' Aude

Commentaires : RD 117 / RD 107

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_646**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.22779762 / Y: 42.81536620**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 636777.84 / Y: 6190961.38**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2277976 / Y: 42.8153662**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Non renseigné**13 Septembre 1963**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Rocher. non trouvé - rocher situé sous la baraque de pompage accès dangereux et risqué. Date d'enquête : 24/10/2001**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11_R_646_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11