



Commune : COUSTAUSSA


**RD 613 PR 74+450 - scierie**

Commentaires : Le Pla du Moulin

Rivière : La Sals

**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11\_S\_806**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.27393450 / Y: 42.93820710**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 640680.68 / Y: 6204585.37**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2739345 / Y: 42.9382071**Code Hydro:** Y1130500**Rive de référence:** Droite**17 Octobre 1940**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Moulin Planas - rive droite. rénovation du mur - repère non trouvé . Date d'enquête : 14/03/2002**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11\_R\_806\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

24/04/2018



Vue du repère

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11