

Commune : **MERIAL**

**Pont de la RD 107 - PR 8,520**


Rivière : **Le Rebenty**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** DDTM11\_S\_922      **Date de mise à jour :** 08/09/2017  
**Auteur :** DDTM 11



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.96516551 / Y: 42.77603650  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 615219.24 / Y: 6186833.85  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9651655 / Y: 42.7760365  
**Code Hydro:** Y1100500      **Rive de référence:** Non renseigné

**17 octobre 1940**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Mur de soutènement. repère non trouvé. Date d'enquete : 26/10/2001

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** DDTM11\_R\_922\_1      **Date de mise à jour :** 19/02/2018  
**Auteur :** DDTM 11



**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

---

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDTM 11