


Commune : **MERIAL** | Rivière : **Le Rebenty**

**Pont de la RD 107 - PR 8,520**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest  
 Code : DDTM11\_S\_922      Date de mise à jour : 08/09/2017  
 Auteur : DDTM 11



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.96516551 / Y: 42.77603650  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 615219.24 / Y: 6186833.85  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9651655 / Y: 42.7760365  
 Code Hydro: Y1100500      Rive de référence: Non renseigné


**17 Octobre 1940**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Mur de soutènement. repère non trouvé. Date d'enquete : 26/10/2001

**GÉNÉRAL**

Code : DDTM11\_R\_922\_1      Date de mise à jour : 19/02/2018  
 Auteur : DDTM 11



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DDTM 11