

Commune : **BELFORT-SUR-REBENTY** | **RD 222 - PR 0,225**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest  
 Code : DDTM11\_S\_961      Date de mise à jour : 08/09/2017  
 Auteur : DDTM 11



Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.06288276 / Y: 42.83883060  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 623307.39 / Y: 6193716.79  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0628828 / Y: 42.8388306

**17 septembre 1963**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Pont. repère non trouvé - la Rabasse affluent du Rébenty . Date d'enquete : 06/11/2001

**GÉNÉRAL**

Code : DDTM11\_R\_961\_1      Date de mise à jour : 24/04/2018  
 Auteur : DDTM 11



Vue du repère

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDTM 11