

Commune : **MERIAL** | Rivière : **Le Rebenty**

**Pont de la RD 107 - PR 8,200**

Commentaires : Pont de fer **1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest  
 Code : DDTM11\_S\_965      Date de mise à jour : 08/09/2017  
 Auteur : DDTM 11



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.96450202 / Y: 42.77521020  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 615163.68 / Y: 6186742.67  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.964502 / Y: 42.7752102  
 Code Hydro: Y1100500      Rive de référence: Non renseigné

**13 septembre 1963**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Culée gauche. repère non trouvé - pont dégradé. Date d'enquete : 26/10/2001

**GÉNÉRAL**

Code : DDTM11\_R\_965\_1      Date de mise à jour : 13/09/2017  
 Auteur : DDTM 11



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDTM 11