
Commune : **CAILLA**

Rivière : **Le Rebenty**

**Pont de la RD 117 sur le Rebenty**

**Commentaires** : Carrefour RD 81 et RD 117 - PR 16+640


**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest

**Code** : DDTM11\_S\_968 **Date de mise à jour** : 08/09/2017

**Auteur** : DDTM 11



Vue du site


**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 2.22733134 / Y: 42.81584770

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 636740.19 / Y: 6191015.3

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.2273313 / Y: 42.8158477

**Code Hydro**: Y1100500 **Rive de référence**: Droite


**13 Septembre 1963**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires** : Pont - rive droite aval. Repère non trouvé - Rébenty affluent en rive gauche de l'Aude . Date d'enquete : 24/10/2001

**GÉNÉRAL**

**Code** : DDTM11\_R\_968\_1 **Date de mise à jour** : 17/04/2018

**Auteur** : DDTM 11



Vue du repère

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui

**Visibilité** : Non renseigné **État du repère** : Disparu

**Pérennité** : Non renseigné **Repère calculé** : Non renseigné

**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

**Type de repérage** : Source bibliographique

**Organisme** : DDTM 11