

Commune : **RAISSAC-SUR-LAMPY** | Rivière : **Le Lampy**


**Terrains amont du Pont**

**Commentaires** : Terrains amont du pont

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest  
**Code** : DDTM11\_S\_1780      **Date de mise à jour** : 08/09/2017  
**Auteur** : DDTM 11



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 2.15948492 / Y: 43.27675480  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 631731.17 / Y: 6242316.41  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.1594849 / Y: 43.2767548  
**Code Hydro**: Y1340500      **Rive de référence**: Non renseigné

**10 Janvier 2004**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires** : Terrains en amont du pont de la RD 34 sur le Lampy. L'eau a submergé un tiers du champ Le pont sur le Lampy est à la cote 130 sur la carte à 1/25 000 . Date d'enquete : 15/03/2005

**GÉNÉRAL**

**Code** : DDTM11\_R\_1780\_1      **Date de mise à jour** : 15/01/2021  
**Auteur** : DDTM 11



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

**Type de repérage** : Source bibliographique  
**Organisme** : DDTM 11