
Commune : **RAISSAC-SUR-LAMPY**

Rivière : **Le Lampy**

**Terrains amont du Pont**

**Commentaires :** Terrains amont du pont


**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest

**Code :** DDTM11\_S\_1780 **Date de mise à jour :** 08/09/2017

**Auteur :** DDTM 11



**GÉOLOCALISATION**


**Coordonnées WGS84 :** X: 2.15948492 / Y: 43.27675480

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 631731.17 / **Y:** 6242316.41

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1594849 / Y: 43.2767548

**Code Hydro:** Y1340500 **Rive de référence:** Non renseigné




**10 Janvier 2004**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Terrains en amont du pont de la RD 34 sur le Lampy. L'eau a submergé un tiers du champ Le pont sur le Lampy est à la cote 130 sur la carte à 1/25 000 . Date d'enquete : 15/03/2005

**GÉNÉRAL**

**Code :** DDTM11\_R\_1780\_1 **Date de mise à jour :** 15/01/2021

**Auteur :** DDTM 11



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme :** DDTM 11