



Commune : **MAUGUIO**

Au niveau du franchissement du Salaison en amont du pont de la D189.

Commentaires : Laisse de crue au niveau haut de la barrière de sécurité.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM_S_34154-009

Date de mise à jour : 16/10/2017

Auteur : DDTM34



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.97826327 / Y: 43.61545190

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 778990.17 / Y: 6280089.44

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.9782633 / Y: 43.6154519



Fiche du site



29 Septembre 2014

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **13.13 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Barrière sécu

GÉNÉRAL

Code : DDTM_R_34154-009_11

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM34

24/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 13.130 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 13.13