



Commune : OLONZAC

## Domaine de Marquisat #2

Commentaires : Hangar agricole

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM\_S\_34189-065

Date de mise à jour : 16/10/2017

Auteur : DDTM34




Photo du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.70841367 / Y: 43.28188560

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 676318.31 / Y: 6242567.16

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7084137 / Y: 43.2818856

**13 Novembre 1999**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **59.51 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Hangar, hangar

### GÉNÉRAL

Code : DDTM\_R\_34189-065\_11

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM34

17/04/2018

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

### NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivellée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 59.510 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 59.51