



Commune : **MAUGUIO****Mas Do. #2****Commentaires :** Repère pris sur la porte de la véranda par rapport au seuil.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM_S_34154-003**Date de mise à jour :** 16/10/2017**Auteur :** DDTM34

Fiche du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.98344502 / Y: 43.61652150**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 779407.07 / Y: 6280213.5**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.983445 / Y: 43.6165215**29 Septembre 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** Porte**GÉNÉRAL****Code :** DDTM_R_34154-003_11**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM34

19/02/2018

Altitude calculée de l'eau : **11.54 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 11.540 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 11.54 m