

Commune : **MAUGUIO** | **Mas Do. #2**

**Commentaires :** Repère pris sur la porte de la véranda par rapport au seuil. **1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  
**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** DDTM\_S\_34154-003 **Date de mise à jour :** 16/10/2017  
**Auteur :** DDTM34



Fiche du site

**GÉOLOCALISATION**  
**Coordonnées WGS84 :** X: 3.98344502 / Y: 43.61652150  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 779407.07 / Y: 6280213.5  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.983445 / Y: 43.6165215

**29 septembre 2014** Altitude calculée de l'eau : **11.54 m**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Porte

**GÉNÉRAL**  
**Code :** DDTM\_R\_34154-003\_11 **Date de mise à jour :** 19/02/2018  
**Auteur :** DDTM34



**MARQUE**  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**NIVELLEMENT INITIAL**  
**Méthode :** Non renseigné  
**Référence nivelée :** Marque d'inondation  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 11.540  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 11.54 m