

Commune : **MERY-SUR-MARNE**

## Pont-rail, route de Courcelles


Rivière : **La Marne**

Commentaires : Face amont, côté droit

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** WEB\_S\_201712272051    **Date de mise à jour :** 27/12/2017**Auteur :** gestionnaire\_SCVigicrues

Vue du site - source : Google Street View

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.19822497 / Y: 48.97814490**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 714510.56 / Y: 6875374.44**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.198225 / Y: 48.9781449**Code Hydro:** F---0100**Rive de référence:** Droite

## 26 Janvier 1910

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Présence d'un deuxième repère de la même crue accolé de type plaque ou marque peinte.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201712272021**Date de mise à jour :****Auteur :**

18/01/2019

gestionnaire\_SCVigicrues

### MARQUE

**Texte :** 26-1-1910**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue

Vue des repères - Source : Google Street View