

Commune : **CRANVES-SALES**

Pont route de Cabouet - Mur du pont

Commentaires : La Chandouze

2 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Alpes du Nord

Code : SM3A_S_004

Date de mise à jour : 10/10/2024

Auteur : SM3A



Dessous du pont RD 1206

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.30902543 / Y: 46.21950560

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 954999.06 / Y: 6574193.96

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.3090254 / Y: 46.2195056

3 juillet 2007

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : SM3A_R_005

Date de mise à jour :

Auteur : SM3A

27/01/2022

MARQUE

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue



Crue 2007 de la Chandouze

Commune : **CRANVES-SALES**

Pont route de Cabouet - Mur du pont

Commentaires : La Chandouze

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Alpes du Nord

Code : SM3A_S_004

Date de mise à jour : 10/10/2024

Auteur : SM3A



Dessous du pont RD 1206

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.30902543 / Y: 46.21950560

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 954999.06 / Y: 6574193.96

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.3090254 / Y: 46.2195056

28 juin 1974

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : SM3A_R_004

Date de mise à jour :

Auteur : SM3A

27/01/2022

MARQUE

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue



Crue de la Chandouze le 28-29 juin 1974