



Commune : **BEAUMONTEL**

Rivière : **La Risle**

## Jardin de l'habitation au 5 route de Nassandres.

**Commentaires :** Du fait de l'abandon de la turbine hydroélectrique située dans le moulin en amont, le bras n'est plus convenablement alimenté. Il s'est donc progressivement transformé en bras mort (ce qui provoque un envasement). En période de fortes crues, il arrive même que le courant aille de l'aval vers l'amont, en raison de la confluence avec la Risle une centaine de mètres en aval.


**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands

**Code :** WEB\_S\_201803091449 **Date de mise à jour :** 09/02/2022

**Auteur :** Ghubert



Jardin de l'habitation au 5 route de Nassandres.

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.76939476 / Y: 49.08603100

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 537074.57 / **Y:** 6889655.97

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.7693948 / Y: 49.086031

**Code Hydro:** H6--0200 **Rive de référence:** Droite

## Mars 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Bonne fiabilité du repère.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201803125248

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Ghubert

09/02/2022

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ETUDE HYDRAULIQUE DE LA RISLE AVAL - 01/12/2002

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme(s) :** SAFEGE



L'eau est montée d'environ 2 cm au-dessus du ponton (Source: SAFEGE)