


Commune : **PONT-L'EVEQUE**Rivière : **La Calonne**

Porte d'entrée du local de restauration rapide, 24 rue Hamelin.

Commentaires : Encadrement de la porte d'entrée sert de site.**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_201803065020**Date de mise à jour :** 03/10/2022**Auteur :** Ghubert

Lieu de restauration rapide au 24 rue Hamelin (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.18774960 / Y: 49.28734400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 495404.11 / Y: 6913390.37**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1877496 / Y: 49.287344**Code Hydro:** I03-0400**Rive de référence:** Gauche**22 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**Altitude calculée de l'eau : **10.826 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Niveau d'eau sans doute dû à une saturation des réseaux débordant dans la rue d'Hamelin.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_201804160617**Date de mise à jour :****Auteur :** Ghubert

27/06/2018

MARQUE**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands**CAMPAGNE DE TERRAIN DU SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT. LES COTES INDIQUÉES LE SONT À TITRE INDICATIF. - 12/04/2018****Méthode :** GPS**Commentaires sur le niveling :** Nivellement effectué à l'endroit indiqué par le restaurateur (eau n'a pas atteint le seuil du restaurant mais à atteint le niveau du trottoir)**Référence nivellee :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 10.826 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 10.826 m