


Commune : **VALDIVIENNE****N°6 impasse du moulin**Rivière : **La Vienne**

**Commentaires :** Gravure de la crue de mars 1913 sur la façade du mur au n°6 impasse du moulin. Autre gravure de crue datée du "14 décembre" mais année illisible.

**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB\_S\_201810220247    **Date de mise à jour :** 22/10/2018**Auteur :** EPTB\_Vienne

Site au n°6 impasse du moulin

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.63401550 / Y: 46.50799030

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 518606.97 / Y: 6603605.15

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6340155 / Y: 46.5079903

Code Hydro: L--0060

**Rive de référence:** Droite**31 Mars 1913**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée****GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_201804230042**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB\_Vienne

23/04/2018



Marque 1913

**MARQUE****Texte :** Crue 31 mars 1913**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne