

Commune : **NAINTRE** | Rivière : **Le Clain**


## Pont de la D23 à Domine

**Commentaires** : Deux marques de crues du XIXe siècle sur une pile rive gauche du pont de la D23 à Domine. Présence d'une ancienne échelle gravée côté amont, et d'une nouvelle échelle limnimétrique ajustée face aval.

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique  
**Code** : WEB\_S\_201810225527    **Date de mise à jour** : 22/10/2018  
**Auteur** : EPTB\_Vienne



Pile du pont à Domine - rive gauche

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 0.49850483 / Y: 46.75206520  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 509079.73 / Y: 6631018.33  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.4985048 / Y: 46.7520652  
**Code Hydro**: L2--0160    **Rive de référence**: Gauche

**Janvier 1890**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires** : Crue de janvier 1890. Gravée approximativement à la cote 1m83 sur l'ancienne échelle (face amont), cote d'environ 1m65 sur l'échelle limnimétrique actuelle (face aval).

**GÉNÉRAL**

**Code** : WEB\_R\_201804302524    **Date de mise à jour** : 05/08/2018  
**Auteur** : EPTB\_Vienne

**MARQUE**

**Texte** : Janv 1890  
**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Oui    **État du repère** : Bon  
**Pérennité** : Longue    **Repère calculé** : Non  
**PHEC** : Non



Marques 1890 et 1870

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme** : Etablissement public du bassin de la Vienne