

Commune : **NAINTRE**Rivière : **Le Clain**

Pont de la D23 à Domine

Commentaires : Deux marques de crues du XIXe siècle sur une pile rive gauche du pont de la D23 à Domine. Présence d'une ancienne échelle gravée côté amont, et d'une nouvelle échelle limnimétrique ajustée face aval.

2 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_201810225527

Date de mise à jour : 22/10/2018

Auteur : EPTB_Vienne



Pile du pont à Domine - rive gauche

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.49850483 / Y: 46.75206520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 509079.73 / Y: 6631018.33

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4985048 / Y: 46.7520652

Code Hydro: L2--0160

Rive de référence: Gauche



Janvier 1890

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Crue de janvier 1890. Gravée approximativement à la cote 1m83 sur l'ancienne échelle (face amont), cote d'environ 1m65 sur l'échelle limnimétrique actuelle (face aval).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201804302524

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

05/08/2018

MARQUE

Texte : Janv 1890

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non



Marques 1890 et 1870

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne