




Commune : DRUELLE BALSAC

## Moulin et pont d'Ayssens

Rivière : L' Aveyron

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_18-01\_S\_198**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.49022280 / Y: 44.34074150**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 659357.4 / Y: 6360321.41**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.4902228 / Y: 44.3407415**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Débris végétaux et herbe couchée indiquant des zones de débordement au niveau du pignon nord ouest du moulin d'Ayssens**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_18-01\_R\_198\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

12/03/2020

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** AGERIN