



Commune : **MOYRAZES**

Rivière : **L' Aveyron**

Abord de chemin en amont du pont d'Ayssens face au moulin d'Ayssens

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_200

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.47975360 / Y: 44.33519810

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 658518.68 / Y: 6359711.03

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4797536 / Y: 44.3351981

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Gauche



21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Laisse de crue en amont du pont d'Ayssens sur une parcelle agricole

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_200_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

02/08/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN