

Commune : **COLLIOUR**Rivière : **Le Ravaner**


Rue du Correc del Cadenissa

Commentaires : Cours d'eau : Le Douy / confluence avec le Correc del Cadenissa.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest**Code** : WEB_S_201807313639_1 **Date de mise à jour** : 05/10/2018**Auteur** : DDTM 66

vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.08125280 / Y: 42.52603600**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 706685.59 / Y: 6158474.82**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 3.0812528 / Y: 42.526036**Code Hydro**: Y0110500**Rive de référence**: Non renseigné**29 Novembre 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Porte d'entrée du centre culturel. Repère marqué sur le mur côté droit de la porte d'entrée.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807133617**Date de mise à jour** :**Auteur** : DDTM 66

21/04/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/12/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : DDTM 66

NIVELLEMENT 2014 - 01/12/2014

Méthode : Non renseigné**Référence nivelée** : Non renseigné**Système altimétrique** : NGF IIGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.930 m