


Commune : **L'ILE-SAINT-DENIS** | Rivière : **La Seine**

Ile Saint Denis Ponton en bois en face de l'entrée du parking du parc départemental

Commentaires : Escalier en bois **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
 Code : SMYL16_SA_S_188 Date de mise à jour : 13/07/2018
 Auteur : SPC SMYL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.31292380 / Y: 48.94989610
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 649677.55 / Y: 6872433.73
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3129238 / Y: 48.9498961
 Code Hydro: ----0010 Rive de référence: Gauche

4 Juin 2016 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse au sol

GÉNÉRAL

Code : SMYL16_SA_R_188_1 Date de mise à jour : 19/05/2022
 Auteur : SPC SMYL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE MAI/JUIN 2016 SUR LE BASSIN DE LA SEINE - 08/06/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing