



Commune : **ACLLOU**

Manivelle décorative dans le jardin du moulin d'Aclou, rue du moulin d'Aclou.

Commentaires : Site choisi en remplacement du poteau EDF (ayant servi pour le repère de crue de 2001)


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_201807171522 **Date de mise à jour :** 27/07/2018

Auteur : Ghubert



Vue sur le jardin où se situe la manivelle (source : SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.71546722 / Y: 49.16530600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 533391.8 / Y: 6898582.11

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7154672 / Y: 49.165306



15 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807172511

Date de mise à jour : 25/07/2018

Auteur : Ghubert

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune



Niveau d'eau a atteint le sommet de la pierre en bordure (source : SPC SACN)

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SPC SACN - 20 JUIN 2018 - 20/06/2018

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands