



Commune : **PULLAY**

Rivière : **L' Avre**

## En aval de l'ouvrage de franchissement de la RD571


**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands

**Code :** WEB\_S\_201807232300 **Date de mise à jour :** 23/07/2018

**Auteur :** SPC.SACN



A l'aval du pont de la RD571 (photo SPC SACN)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.84922756 / Y: 48.70707800

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 541756.51 / Y: 6847370.53

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.8492276 / Y: 48.707078

**Code Hydro:** H42-0400 **Rive de référence:** Gauche



**12 Juin 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Le propriétaire a donné au des photos illustrant le maximum de l'inondation (non mises en ligne)

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201807231803

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC.SACN

02/09/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**Repère calculé :** Non

**Pérennité :** Longue

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN 18 JUIN 2018 - 18/06/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands



Dépôt de brindilles laissé par la crue (photo SPC SACN)