


Commune : **DAMPIERRE-SUR-AVRE** | Rivière : **La Meuvette**

**En amont de l'ouvrage de franchissement de la RD 313-15, à proximité de l'échelle du Syndicat de l'Avre**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_201807241951    **Date de mise à jour :** 24/07/2018  
**Auteur :** SPC.SACN



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.13348510 / Y: 48.76013600  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 562806.06 / Y: 6852736  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.1334851 / Y: 48.760136  
**Code Hydro:** H4240600    **Rive de référence:** Gauche

**13 Juin 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Le niveau des traces laissées sur l'ouvrage a été reporté à la bombe de peinture bleue par le SIVA.

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201807242732    **Date de mise à jour :** 02/09/2019  
**Auteur :** SPC.SACN

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui    **Repère calculé :** Non  
**Pérennité :** Moyenne  
**PHEC :** Non



**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN 18 JUIN 2018 - 18/06/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands