



Commune : DAMPIERRE-SUR-AVRE

Rivière : La Meuvette

En amont de l'ouvrage de franchissement de la RD 313-15, à proximité de l'échelle du Syndicat de l'Avre

1


Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_201807241951 Date de mise à jour : 24/07/2018

Auteur : SPC.SACN



Echelle du SIVA en amont du pont de la RD 313-15 (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.13348510 / Y: 48.76013600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 562806.06 / Y: 6852736

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1334851 / Y: 48.760136

Code Hydro: H4240600 Rive de référence: Gauche

**13 Juin 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Le niveau des traces laissées sur l'ouvrage a été reporté à la bombe de peinture bleue par le SIVA.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807242732

Date de mise à jour :

Auteur : SPC.SACN

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

Repère calculé : Non

Pérennité : Moyenne

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN 18 JUIN 2018 - 18/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands

Traces laissées sur l'ouvrage (photo SPC SACN)