



Commune : **SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT**

Rivière : **La Meuvette**

**N°4 rue des Marnières**

**1** Repère(s) sur le site

#### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands

**Code :** WEB\_S\_201807245050

**Date de mise à jour :** 24/07/2018

**Auteur :** SPC.SACN



N° 4 rue des Marnières (photo SPC SACN)

#### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.08929500 / Y: 48.71092600

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 559426.21 / Y: 6847343.97

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.089295 / Y: 48.710926

**Code Hydro:** H4240600

**Rive de référence:** Gauche



**12 Juin 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Des laisses d'inondation à 1,46 m au-dessus du sol ont aussi été photographiées dans le sous-sol de la maison (photos non mises en ligne)

#### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201807245646

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC.SACN

02/09/2019

#### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**Repère calculé :** Non

**Pérennité :** Aucune

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN DU 18 JUILLET 2018 - 18/07/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands



Dépôt de brindilles sur le grillage (photo SPC SACN)